




# NUTS

## WING NUTS

### Cold Forged



Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread		Threads per Inch	A		B		C		D		E		F	
			Wing Spread		Wing Height		Wing Thickness		Between Wings		Boss Diameter		Boss Height	
			Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
6	0,138	32	0,72	0,59	0,41	0,28	0,11	0,07	0,21	0,17	0,33	0,29	0,14	0,1
8	0,164	32	0,91	0,78	0,47	0,34	0,14	0,1	0,27	0,22	0,43	0,39	0,18	0,14
10	0,190	24 & 32	0,91	0,78	0,47	0,34	0,14	0,1	0,27	0,22	0,45	0,39	0,18	0,14
1/4	0,250	20	1,1	0,97	0,57	0,43	0,18	0,14	0,39	0,26	0,5	0,45	0,22	0,17
5/16	0,313	18	1,25	1,12	0,66	0,53	0,21	0,17	0,39	0,32	0,58	0,51	0,25	0,2
3/8	0,375	16	1,44	1,31	0,79	0,65	0,24	0,2	0,48	0,42	0,7	0,64	0,3	0,26
1/2	0,500	13	1,94	1,81	1	0,87	0,33	0,26	0,65	0,54	0,93	0,86	0,39	0,35
5/8	0,625	11	2,76	2,62	1,44	1,31	0,4	0,34	0,9	0,8	1,19	1,13	0,55	0,51
3/4	0,750	10	2,76	2,62	1,44	1,31	0,4	0,34	0,9	0,8	1,19	1,13	0,55	0,51